



平成 20 年 3 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 アーレスティ
代表者名 代表取締役社長 高橋 新
(コード番号 5852 東証第 2 部)
問合せ先 経営企画部長 辻 鶴男
(TEL . 03-5332-6004)

株式会社アーレスティ栃木の火災事故の経過と生産再開に関するお知らせ

平成 20 年 3 月 7 日(金)に、当社の連結子会社である株式会社アーレスティ栃木(栃木県下都賀郡壬生町、代表取締役社長:河原崎光一郎)において発生した火災事故の経過と生産再開の見通しについてお知らせいたします。

本火災事故により従業員 2 名の方がお亡くなりになり、1 名が消火・救助の際に負傷(軽傷であり既に治癒しております)しました。

今回の火災事故によりお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の方に対し心よりお悔やみ申し上げます。

また、近隣にお住まいの皆様をはじめ、株主の皆様、お取引先様など関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。

事故原因と再発防止

事故はマグネシウム切削屑を入れる容器を補修するためアーク溶接を行った際火花が当該容器に入っていたマグネシウム切削屑に引火・爆発したと思われませんが、現在警察及び消防により検証中であります。

従業員に対する安全に関する再教育、溶接作業のルールの見直し、マグネシウム切削屑の管理の徹底化等の再発防止策を講じます。

マグネシウムダイカスト工場の生産開始

3 月 7 日の本火災事故発生後、マグネシウムダイカスト工場における生産を中止しておりましたが、3 月 18 日までに一部破損した建物等の修復、安全確認を行い、3 月 19 日より生産を開始する予定です。

製品供給への影響

アルミニウムダイカスト工場における生産は継続しており、またマグネシウムダイカスト製品は在庫による供給により、製品供給に支障は生じておりません。

業績への影響

本火災事故による平成 20 年 3 月期の当社連結業績予想の変更はありません。

以上